

TEKNISKT DATABLAD

STENOLJA

Selder & Company AB 04.12.2024

www.selder.com

Torkande olja som skyddar keramik, puts, betong och annan porös sten mot smuts och väta. Innehåller inget lösningsmedel.



STENOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror, t.ex. ättika.

Bruksanvisning

Besök vår hemsida www.selder.com och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Testa slutresultatets färgton: Den behandlade ytan antar i regel samma färgton som när den är våt. Testa genom att stryka vatten på ytan.

Undantag: Vit keramik antar i vissa fall en gul färgton, vilket inte syns då man strukit på vatten. Innan du behandlar vit keramik helt eller delvis, testa genom att stryka STENOLJA på ett litet område.

Rengör: Smutsfläckar bör först avlägsnas; behandlingen gör dem annars permanenta.

Impregnera: Påför rikligt med pensel.

Golv i offentlig miljö som utsätts för smuts: Värm STENOLJA till 130 °C, helst i en fritös.

Påför rikligt med naturborstpensel.

Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Torka av: Efter ½ - 1 timme, torka noggrant bort all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Den bildar annars ett klabbigt skinn.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa.

Ge tid att oxidera under minst ett dygn.

Efterpolera med lite STENOLJA och en röd pad på en slät yta, en brun pad på en grov.

Håll ytan fuktig genom att blöta pad:en med STENOLJA.

Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Torka av: Avlägsna sedan resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte.

Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur

försakar den inte brännskador vid spill.

Innehåller: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100 %

Torktid: Ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 0,25, 1 och 5 liters burkar, 200 och 1000 liters fat.

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor och annat poröst material som fuktats av STENOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Otjänlig som föda: Torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

Selder & Company AB

Knivstagatan 11

75323 Uppsala

018-12 12 56

info@selder.com

